

## รอยปิดผนึกเบี้ยว (crook)

ลักษณะการเบี้ยวหรือโค้งงอของรอยปิดผนึก เป็นความผิดพลาดในกระบวนการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวด้วยความร้อนซึ่งแบ่งออกได้เป็นข้อบกพร่องวิกฤต (critical defect) ในกรณีที่ลดยเป็นแผนกเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์หรือทำให้เกิดความกว้างของรอยปิดผนึกต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร หรือ 3/32 นิ้ว การโค้งงอของรอยปิดผนึกดังกล่าวมีลักษณะเป็นแนวการปิดผนึกที่ไม่ขนานไปกับขอบของถุง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการวางตำแหน่งของบรรจุภัณฑ์บนบาร์ให้ความร้อนที่ไม่ถูกต้อง



ภาพที่ 1 ลักษณะรอยรอยปิดผนึกเบี้ยว

ที่มา: <http://www.inspection.gc.ca/food/archived-food-guidance/fish-and-seafood/manuals/flexible-retort-pouch/eng/1350916942104/1350932698250?chap=8#s19c8>